

118°52'50"

118°53'00"

118°53'10"

118°53'10"

118°53'15"



00°51'25"

00°51'30"

00°51'35"

00°51'40"

KETERANGAN

Kontur



Semak Belukar



Alur Air

Area Pengembangan
RSUD

Gedung RSUD



Jalan



Selasar



Perumahan

Catatan : Total luas areal Rumah Sakit Umum Daerah Undata : 58.800 M2



JL. RE MARTADINATA

MASJID

LEGENDA :

- | | |
|--|--|
| A1. LT1 RAWAT JALAN
LT2 ADMINISTRASI | I. LT1 CARDIO CENTER
LT2 HEMODIALISA |
| A2. SEMI BASEMENT : PARKIR
LT1 REHAB MEDIK
LT2 REKAM MEDIK | J. INSTALASI GIZI DAN KANTIN |
| B1. RADIOLOGI | K. INSTALASI LAUNDRY |
| B2. COSO | L1. LT1 WORK SHOP
LT2 IPSRS |
| B3. FARMASI | L2. LT1 INSTALASI SANITASI
LT2 INSTALASI SANITASI |
| D. PICU | M. GAS MEDIS & GUDANG |
| E. HCU | N. BOILER |
| F. IGD/TBS | O. GEDUNG INFEKSI |
| H1. LT1 RAWAT INAP VIP
LT2 RAWAT INAP VIP | P. SEMI BASEMENT PARKIR
LT1 GEDUNG ASRAMA
LT2 GEDUNG SERBAGUNA |
| H2. LT1 RAWAT INAP KEBINANAN
LT2 RAWAT INAP KEBINANAN | Q. INST. PEMULASARAN JENAZAH |
| H3. LT1 RAWAT INAP BEDAH
LT2 RAWAT INAP BEDAH | R. PARKIR AMBULANCE |
| H4. LT1 RAWAT INAP ANAK
LT2 RAWAT INAP ANAK | S. INECERATOR |
| H5. LT1 RAWAT INAP SYARAF
LT2 RAWAT INAP SYARAF | T. POWER HOUSE |
| GB. SEMI BASEMENT PARKIR
LT1 RAWAT INAP P. DALAM
LT2 RAWAT INAP P. DALAM
LT3 RAWAT INAP
LT4 RAWAT INAP | |

BLOK PLAN EKSISTING



PERUM TELUK PADU PERMAI

AREA PENGEMBANGAN

KETERANGAN:

- | | |
|--|------------------------------|
| A1. LT1 RAWAT JALAN
LT2 ADMINISTRASI | M. PERLENGKAPAN & GUDANG |
| B1. RADIOLOGI | N. RUMAH DINAS |
| B2. COSO/LABORATORIUM | Q. INST. PEMULASARAN JENAZAH |
| C. FARMASI | R. TPS LIMBAH B3 |
| D. ICU/PICU | S. INECERATOR |
| E. HCU | T. POWER HOUSE |
| F. IGD/IRS | U. GEDUNG PERAWATAN |
| G. BPJS | |
| H1. LT1 RAWAT INAP VIP
LT2 RAWAT INAP VIP | |
| H2. LT1 RAWAT INAP KEBINANAN
LT2 RAWAT INAP KEBINANAN | |
| H3. LT1 RAWAT INAP BEDAH
LT2 RAWAT INAP BEDAH | |
| H4. LT1 RAWAT INAP ANAK
LT2 RAWAT INAP ANAK | |
| H5. LT1 RAWAT INAP SYARAF
LT2 RAWAT INAP SYARAF | |
| I. PERAWATAN PENYAKIT DALAM | |
| J. INSTALASI GIZI DAN KANTIN | |
| K. PERAWATAN PENYAKIT INFEKSI | |
| L. LAUNDRY | |

REVIEW BLOK PLAN



AREA PENGEMBANGAN

KETERANGAN

RAWAT INAP KEBIDANAN

RAWAT INAP BEDAH

RAWAT INAP ANAK

RAWAT INAP SYARAF

GEDUNG PERAWATAN PENYAKIT DALAM

INSTALASI GIZI

PERAWATAN PENYAKIT INFEKSI

LAUNDRY

PERLENGKAPAN & GUDANG

RUMAH DINAS

PEMULASARAN JENAZAH

TPS LIMBAH B3

INERATOR

POWER HOUSE

RESERVOIR

KONTUR

AREA PEMATANGAN LAHAN

SELASAR

JALAN


PAGAR TEMBOK

PAGAR TEMBOK

PAGAR TEMBOK

PAGAR TEMBOK

BM 0



AREA PENGEMBANGAN

SITE PLAN PEMBANGUNAN
GEDUNG PERAWATAN

KETERANGAN

RAWAT INAP KEBIDANAN

RAWAT INAP BEDAH

RAWAT INAP ANAK

RAWAT INAP SYARAF

GEDUNG PERAWATAN PENYAKIT DALAM

INSTALASI GIZI

PERAWATAN PENYAKIT INFEKSI

LAUNDRY

PERLENGKAPAN & GUDANG

RUMAH DINAS

PEMULASARAN JENAZAH

TPS LIMBAH B3

INECERATOR

POWER HOUSE

RESERVOIR

KONTUR

AREA PEMATANGAN LAHAN

SELASAR

JALAN



PAGAR TEMBOK

PAGAR TEMBOK

PAGAR TEMBOK

PAGAR TEMBOK

BM 0



AREA PENGEMBANGAN

PAGAR TEMBOK

PAGAR TEMBOK

PAGAR TEMBOK

PAGAR TEMBOK

BM 0

KETERANGAN

- RAWAT INAP KEBIDANAN
- RAWAT INAP BEDAH
- RAWAT INAP ANAK
- RAWAT INAP SYARAF
- GEDUNG PERAWATAN PENYAKIT DALAM
- INSTALASI GIZI
- PERAWATAN PENYAKIT INFEKSI
- LAUNDRY
- PERLENGKAPAN & GUDANG
- RUMAH DINAS
- PEMULASARAN JENAZAH
- TPS LIMBAH B3
- INECERATOR
- POWER HOUSE
- GEDUNG PERAWATAN

- RESERVOIR
- KONTUR
- AREA PEMATANGAN LAHAN
- SELASAR
- JALAN